

Bezprzewodowy termometr zewnętrzny

Kod: JB-EXT-TH-R

W środowisku zewnętrznym lub w środowisku o trudnych warunkach klimatycznych można zastosować bezprzewodowy termometr. W aplikacji MyJABLOTRON można wyświetlać wykres temperatury, powiadomienia dotyczące temperatury lub ustawić przełączanie wyjść PG po osiągnięciu określonej temperatury.



Opis produktu:

Termometr jest przeznaczony dla central alarmowych systemu JABLOTRON 100+. Mierzy on temperaturę wewnętrzną lub daje możliwość podłączenia czujki temperatury zewnętrznej (JB-TS-PT1000) o zakresie mierzonych temperatur od -50 °C do +200 °C.

Produkt jest zasilany dwoma bateriami o żywotności całkowitej do 10 lat.

Informacje techniczne:

Temperatura pracy	-25°C do +60°C
Wilgotność robocza	0 % - 100 %
Zasilanie	1 lub 2 baterie CR123
Czas pracy z wewnętrzną czujką temperatury	około 10 lat na dwóch bateriach, około 5 lat na jednej baterii
Czas pracy z zewnętrzną czujką temperatury	około 4 lat na dwóch bateriach, około 2 lat na jednej baterii
Częstotliwość komunikacji	868,1 MHz
Zakres mierzonej temperatury dla wewnętrznej czujki temperatury	-25°C do +60°C
Zakres mierzonej temperatury dla zewnętrznej czujki temperatury	od 50°C do +200°C
Stopień ochrony	IP 53