

Zbernicový externý teplomer

Kód: JB-EXT-TH-B

Zbernicový teplomer sa využije vo vonkajšom alebo klimaticky náročnom prostredí. V aplikácii MyJABLOTRON je možné vykresliť graf teplôt, nastaviť notifikácie teplôt alebo spínanie PG výstupov pri dosiahnutí určitej teploty.



Popis produktu:

Teplomer je určený pre ústredne systému JABLOTRON 100+. Meria internú teplotu alebo k nemu možno pripojiť externý teplotný snímač (JB-TS-PT1000), ktorý má rozsah meraných teplôt -50 °C až +200 °C.

Technické informácie:

Rozsah pracovných teplôt	-40 °C až +70 °C
Prevádzková vlhkosť	0 % - 100 %
Napájanie	12 V po zbernici
Komunikačný protokol	JA-100
Rozsah meraných teplôt pre interný teplotný snímač	-25 °C až +60 °C
Rozsah meraných teplôt pre externý teplotný snímač	-50 °C až +200 °C
Krytie	IP 53