

# Univerzálny snímač teploty typu PT1000

Kód: JB-TS-PT1000

Snímač teploty s káblom pre meranie teploty plyných,  
kvapalných a pevných látok v rozsahu -50 °C až +200 °C.



## Popis produktu:

Možno ho využiť ako externý teplotný snímač k výrobkom:

- JB-EXT-TH-R
- JB-EXT-TH-B

## Technické informácie:

<b>Rozsah meraných teplôt</b>	-50 °C až +200 °C
<b>Relatívna vlhkosť okolitého prostredia</b>	10 % - 100 %
<b>Atmosférický tlak</b>	70 až 106 k PA
<b>Priemer puzdra</b>	4,6 ± 0,1 mm
<b>Dĺžka puzdra</b>	24 mm
<b>Elektrická pevnosť</b>	500 VAC podľa STN EN 60730-1
<b>Izolačný odpor</b>	> 200 M $\Omega$ pri 500 VDC, 25° ± 3°C
<b>Typ a dĺžka prívodného kábla</b>	Silikón netienený 2 x 0,22 mm <sup>2</sup> ; 3m
<b>Krytie snímača</b>	IP 68 (h 1m podľa STN EN 60 529)